

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	성산삼정 그린코아 웰레스트	성명(대표자)	김 승 섭						
	소재지	경상남도 창원시 성산구 안민동 614-2 (전화번호: 055-286-5336)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
		608 세대	423 세대	86 세대	99 세대	세대	세대	세대	세대	세대
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	2020 . 12. 09.						
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)								

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
5지점	11/07 (14:59)	(204동- 1101호)	남동향	7.7	1.5	207.1	6.1	12.8	2.2	밀폐 118.4
										환기 35.5
										()
			입주예정자 입회 여부							X
6지점	11/07 (15:06)	(205동- 1602호)	남동향	8.4	1.6	185.6	6.0	14.9	3.1	밀폐 121.1
										환기 42.6
										()
			입주예정자 입회 여부							X
7지점	11/07 (15:59)	(206동- 204호)	남동향	10.2	1.5	179.3	6.4	15.8	3.2	밀폐 117.5
										환기 37.4
										()
			입주예정자 입회 여부							X
8지점	11/07 (16:11)	(207동- 1303호)	남서향	9.4	1.7	170.4	6.3	12.5	3.6	밀폐 116.8
										환기 37.5
										()
			입주예정자 입회 여부							X
평균				9.0	1.5	183.6	6.5	14.2	2.7	밀폐 116.6
										환기 40.0
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 11월 18일

제출자 (주)삼정이앤시 (서명)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------