

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)									
시 공 자	①상호(사업장명칭)		㈜삼정기업		②성명(대표자)		박정오		
	③주소		부산광역시 동래구 온천동 1592-1번지 외 139필지						
	④공동주택 현황		공급세대	세대별 규모					
		582세대	33a	33b	34c	33d	33e		
		58	58	202	210	54			
측 정 자	⑤상 호		(주)누리환경기술센터		⑥등록번호		제 13 호		
	⑦주소		경상남도 창원시 성산구 연덕로15번길 16 5층 (전화번호:055-267-2770)						
⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)									
항목	측 정 일 시	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	18/1/8	101-501	남향	8.7	224.8	28.4	53.1	136.6	37.5
2지점	18/1/8	102-203	남향	4.4	192.6	36.6	32.4	87.7	27.4
3지점	18/1/8	103-2803	남향	5.5	109.0	20.8	25.9	61.6	18.0
4지점	18/1/8	103-1404	남향	5.2	168.8	24.2	26.5	52.3	39.2
5지점	18/1/8	104-1401	남향	3.5	182.9	30.0	60.0	48.3	37.7
6지점	18/1/8	105-202	남향	5.2	155.6	53.6	39.0	78.6	34.2

항목	측정일시	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
7지점	18/1/8	106-2801	남향	4.5	223.0	52.9	78.4	74.1	32.1
8지점									
9지점									
10지점									
11지점									
12지점									
평균				5.3	179.5	35.2	45.0	77.0	32.3

다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라
신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018년 2월 20일

제출자  (서명 또는 인)



부산광역시 동래구청 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부

210mm×297mm[신문용지 54g/m²(재활용품)]